



【TS-FIELD for WIN】バージョンアップのお知らせ（2015年01月28日版/Ver1011）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



シリーズ全体

- ①基本観測/TS出来形 後方交会法による設置時に、既知点間距離を表示するようにした。
- ②基本観測/TS出来形 PINコード無しのBluetooth機器と直接接続を可能にした。
- ③基本観測/TS出来形 一部測量機で「0セット」が正常に処理されない現象を修正。



基本観測版

- ①「器械点設置情報」の「器械点情報エリア」にデータが1件もない場合は、器械点設置履歴削除処理を行わないよう修正。
- ②「CADレイヤ表示指定」で「平面図の回転」項目が使用不可の時はソフトウェアキーボードが機能しない様修正。
- ③JWW/JWCファイルが正常に保存できない場合がある現象を修正。
- ④特定の手順で「器械点設置履歴情報」を削除すると、現在設定されている器械点が削除可能になってしまう現象を修正。
- ⑤土木測量から路線中間点に幅杭が設定されているデータを取り込むと、横断構成点の平面座標計算が誤ってしまう可能性を修正。
- ⑥CAD画面で角度を振ると光波のポイントがずれる現象を修正。
- ⑦CAD画面で部分拡大をした後、移動に戻れない場合がある現象を修正。
- ⑧CAD画面表示で、誘導の数値を表示するようにした。
- ⑨同一工事内別タイトル（路線）の現況横断データが、図面横断Viewに表示されてしまう現象を修正。
- ⑩CAD図面の横断図で、読み込み時と書き込み時の管理する断面数が異なる場合がある現象を修正。
- ⑪「工事データ取り込み」機能が正常に機能しない場合がある現象を修正。
- ⑫「器械点設置（既知点上）」画面で「ミラーの高さ」が未入力でも観測を可能にした。
- ⑬図面取り込み機能で、グループ内グループの図形端点が正常に取得できない現象を修正。



TS-出来形版

- ①グリッドサイズが正常に保持されない現象を修正。



TS-出来形データ確認Viewer

- ①今回はありません。