



【Cons-FIELD 3D】バージョンアップのお知らせ（2017年12月08日版/Ver1005）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



Cons-FIELD 3D

- 〔 1 〕 特定の環境で起動等の動作が遅くなる現象について対策を実施。

＜対象環境＞

Windows10 Ver1709（Fall Creators Update）以降

＜現象＞

起動・リボンメニューの切り替え・画面の切り替え・右クリックメニューの表示 等の動作が遅くなる。

＜原因＞

Windows搭載機能の処理速度が遅くなった為（Get Pixel 問題）

- 〔 2 〕 3次元設計データ出力：横断形状入力画面で、地形情報の左側構成点が全て右側に移動してしまう現象を修正。

- 〔 3 〕 縦断及び横断画面で、中間点追加動作での仕様を変更。

縦断画面：縦断中間点計算済みの場合、追加された中間点位置のセンター計画高を取得して設定する。

横断画面：横断データ有りの場合、前後横断形状とセンター計画高より中間点位置の横断形状データを設定する。

横断画面：標準断面が設定されている場合、標準断面の形状と縦断センター計画高より対象中間点位置の横断形状データを設定する。（地盤線を除く）