



【TS-FIELD for WIN】バージョンアップのお知らせ（2015年07月03日版/Ver1017）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



シリーズ全体

- 〔 1 〕 全システム：画面表示エリアで、画面が狭く操作メニューと方位磁石が重なっている場合に、操作メニューを選択すると方位磁石が反応してしまう場合がある現象を修正。
- 〔 2 〕 TS出来形・Viewer：平面確認・横断確認等の画面でデータチェックを行うと、図形表示が正常では無い状態になる場合がある現象を修正。



基本観測版

- 〔 1 〕 図面取込み 平面図：図面表示エリアの平面図回転が正常に機能しない現象を修正。
- 〔 2 〕 図面への書込み：線の作図でプロパティによる「角度」「距離」の入力機能を追加。
- 〔 3 〕 図面への書込み：縮尺情報の機能を廃止。
- 〔 4 〕 図面への書込み：文字入力の際、fep 確定前の文字位置が正常では無い現象を修正。
- 〔 5 〕 観測：記録ボタンを選択時、登録のメッセージを表示するよう修正。
- 〔 6 〕 起動時：ライセンス未認証のメッセージが、起動ビットマップに隠れてしまう場合がある現象を修正。
- 〔 7 〕 追加距離の表示が正常では無い場合がある現象を修正。
- 〔 8 〕 図面書込み：スナップが線上になっている場合、文字が編集状態にならない現象を修正。



TS-出来形版

- 〔 1 〕 システム二重起動チェックを追加。



TS-出来形データ確認Viewer

今回はありません。