



## 【TS-FIELD for WIN】バージョンアップのお知らせ（2016年3月31日版/Ver2030）

株式会社ピースネット

<http://www.peacenet.co.jp/>



### シリーズ全体

- 〔 1 〕 スプリッターのある領域を最小化するとバーを触れなくなってしまう場合がある現象を修正。  
※タッチ操作でのみ発生する現象です。
- 〔 2 〕 TS出来形・基本観測：特定の機種機能「TSコントロール」でプリズムのサーチを中断した場合、再接続が出来ない現象を修正。
- 〔 3 〕 TS出来形・基本観測：後方交会法画面での仕様変更。  
観測項目に「鉛直角」を追加し、「水平距離」と置き換え。  
「高低差」と「水平距離」は計算結果のみを表示。
- 〔 4 〕 TS出来形・基本観測：TSと未接続状態で通信設定が保存できるよう修正。



### 基本観測版

- 〔 1 〕 現況横断観測（路線あり）：横断ライン離れ距離のチェック機能を追加。
- 〔 2 〕 現況横断観測（路線あり）：横断ラインからの離れに「起点側に」と「終点側に」を表示するように修正。
- 〔 3 〕 内部処理（自動バックアップ）機能の追加。
- 〔 4 〕 杭ナビ（LN100）用レーダー画面接近時ビープ音の仕様変更。
- 〔 5 〕 路線計算幅杭画面に、「標高」の項目を追加。  
※計算には影響しません。メモとしてご利用ください。
- 〔 6 〕 現況横断観測（路線あり）：追加距離が0以外の場合、正常にCAD図面が表示されない場合がある現象を修正。
- 〔 7 〕 土木測量へのデータ出力で、開始測点追加距離が正常に反映しない現象を修正。



### TS-出来形版

- 〔 1 〕 器械点設置：後方交会法画面で「器械設置識別名」と「備考欄」が正常に保存できない場合がある現象を修正。



### TS-出来形データ確認Viewer

今回はありません。